



Ausführung für eine Locomotive.

Stückzahl	Benennung	Q ^o	Material	Bemerkung	Bestellvermerk	Stückzahl zeichnen
8	Achslagerbacken 4 ^{te} l.	1	St. E.			
4	Achsgabelverbindungen 2 ^{te} l.	2	St. E.			
4	Schrauben	3	St.			
28	Schrauben	4	St.			
16	Schrauben	5	St.			
48	Muttern dazu	6	St.			



Gribskovbanen

Achslagerbacken und Achsgabelverbindungen zur Laufachse.

Zeichnung Q^o 139.