



Alle Maßstäbe nach Zeichn. Nr. 195^a

Rechte Schwingenstange gezeichnet



Buchsen und Bolzen durch Einsetzen härten.

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle!

8	Schrauben	M	F.E.	Vorr. 10	
8	Gegenmutter 1/8"	10	"		M5
8	Schrauben 1/8"	9	"		M5
2	Schmierstößel	8	"		M5
2	Schmierstützen	7	"		M5
8	Schmiergefäßdeckel	6	"		M6, M2
2	Getriebe mit Ring-Splint	5	"	Vorr. 353a	M5, M5
4	Buchsen versch.	4	F.E.		M5
2	Heile	3	St.		M5
2	Lagerbuchsen	2	AG.		F.M.
2	Schwingenstangen	1	F.E.	3591a	H.M.

g	b	o	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell	Werkzeug/Schablone	von fertig	Arbeitsverteilung

Quelle für folgende Lokomotiven
20485/86

Zeichnung	1-B-T-L	HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
Gezeichnet	20485/86	CASSEL.
Geprüft		Abteilung I & II
Nachgeprüft		
Maßstab	1:1	Ursprung 20485/86

Schwingenstange 210