


Der Schieber ist so einzupassen, dass
auch unter Wirkung des überhitzten
Dampfes kein Klappen entsteht.



Anordnung der Schieberentlastung.

201^A