


Ausführung für eine Lokomotive				Material-Best. für ein Zsh.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeich. No. Dimensionen im Modell.
6	Ventilschutz	1	Stanzblech		Modell Q. 1608 A.
6	Ventilgehäuse	2	"		" Q. 2911 A.
6	Ventilkegel	3	"		" Q. 356 A.
6	Übersetzungsmutter	4	"		Q. 19 A.
6	Dichtungsringe	5	Kupfer		
2	Ventilstangen	6	Flussblech		
4	Paschen	7	"		
4	Bohlen mit Splinte	8	"		
4	Scheiben	9	"		
2	Lager am Cylinder	10	"		
4	Schrauben 2625	11	"		
4	Muttern	12	"		
2	kurze Wellen {rechts}	13	"		
2	Hebel, i. rechts, i. links	14	"		
2	" i. rechts, i. links	15	"		
4	Conische Stifte (gespalten)	16	"		
6	Kupferrohre 12 x 16 mm	17	Kupfer		



101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÜRENISCHE EISENBH.  
 FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024. BETRIEBS № 17  
 HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.