


(525) 600 bis Mitte Maschine



Ausführung für eine Lokomotive					Mit Bestellung für eine Lokomotive	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Zusatz	Pos.	Dimensionen und Modell zeichnen
2	Fenergeräthalter	1	Stahl			
2	Verstärkungsplatten	2	"			
4	Schrauben für	3	"			
4	Muttern	4	"			

Zeichn. (-) Maschinen für Lok. N: 9983/86 & 10022/24.

**HEISSDAMPE-TENDERLOKOMOTIVE  
FÜR DIE SÜDFÜREN'SCHE EISENBahn.  
FABRIK N<sup>o</sup> 276/1074/1075/1076. BETRIEBS N<sup>o</sup> 276/1074/1075/1076.  
HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.**

Fenergeräthalter.

**399**