



Beim Montieren sind die Buchen so anzuordnen, daß Unterlegscheiben & Splint nach unten kommen



Augen & Bolzen durch Einsetzen härten.
Mutter & Gewinde w. dänischen Fabrik.



Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn.-Lsg.	Dimensionen und Modellzeichen	kg.
2	Stangentangen	1	Stk. 6.				
2	Stangentangen	2	" "				
2	Stangentangen w. Eisen	3	" "				
2	Stangentangen w. Eisen	4	" "				
2	Bolzen	5	" "				
4	Bolzen	6	" "				
2	Bolzen	7	" "				
2	Spannschrauben	8	" "				
2	Unterlegscheiben	9	" "				
4	Unterlegscheiben	10	" "				
4	Unterlegscheiben	11	" "				
2	Splinter	12	" "				
4	Splinter	13	" "				
4	Splinter	14	" "				
4	Mutter	15	2 rechts 2 links Semirunde				

Stangentangen
 für die Ostjællandske Eisenbahn, Kopenhagen
 Fabriknummer 25