



c	d	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug Schablone	roh fertig	Arbeitsverteilung
			4 Bolzen m. Scheibe u. Splint	13	F.E.	Von 555a; 2918				
			4 Ören	12	"	" 554				
			4 Haken	11	"	" 556				
			4 Schrauben m. M. 5/8	10	"					M.S. A15
			4 Stifte	9	"					E
			1 Bodenblech	8	"					L
			1 Fl.E. Ring 30x3 geteilt	7	"	unten				S;L
			1 Fl.E. Ring 30x3 geteilt	6	"	unten				S;L
			1 Fl.E. Ring 30x3 geteilt	5	"	oben				S;L
			4 Fl.E. 26x3	4	"					L
			4 Fl.E. 26x3	2	"					S;L
			1 Drahtgeflecht geteilt	1	F.E.	zunw. best.				L
			Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom Gesch. Nr. Änderungen (Schr. Nr. Datum) von geändert Nr. Teil Art der Änderung (Schr. Nr. Datum) von geändert Zugehörige Zeichnungen: 5.19 Standrohr, 5.06 Retornrein							
			Gezeichnet: <i>[Signature]</i> Geprüft: <i>[Signature]</i> Normgeprüft: <i>[Signature]</i>		181-H-T-L. Ursprung: 2022/29		HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. GASSEL. Abteilung: Z.B. 3			

Schrauben, Muttern u. Schlüssel-
weiten nach dänischer Tabelle.

Funkenfänger

5.23