



20227



Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

3	Gelenkbänder vollst.	12	Fl.-E.	Vorr. 2422 neuverarbeiten				
2	Ringe dazu	11	Fl.-E.	" 649				
2	Oesen	10	Fl.-E.	Vorr. 679				
2	Muttern 5/16"	9	Fl.-E.					
2	Scheiben	8	Fl.-E.	Vorr. 292a				
2	Haken	7	Fl.-E.					E.S.
4	Muttern dazu 3/8"	6	Fl.-E.					M5
4	Schrauben 3/8"	5	Fl.-E.					M5
2	Halter	4	Fl.-E.	Vorr. 693				
2	Knöpfe dazu	3	Fl.-E.	" 593				
2	Federn	2	Fl.-E.	Vorr. 692				
2	Handgriffe	1	Fl.-E.	" 645 E				
c b a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug Schablone	roh fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
Ohne Bearbeitungszugabe			Mit Bearbeitungszugabe			Sonderbearbeitung		
Nicht bearbeiten			Kratzen			Schruppen		
						Schlichten		
						Bearbeitungsart nicht eingetragen		
Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom				Gesch.Nr.				
Hauptzeichnung an:				KT B.32				
2. Ausfertigung an:								
3. Ausfertigung an:								
4. Ausfertigung an:				H. H. H.				
Änderungen				geändert				Zugehörige Zeichnungen:
Nr. Teil		Art der Änderung		[Schrb. Nr.] Datum		von am		gepr. Nr.
Datum		Name						
Gezeichnet		Haupt		1B1 H.T. Lok.		HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.		CASSEL.
Geprüft		Geißling						Abteilung: III
Normgeprüft		3.1.1						
Maßstab: 1:1		Maße in mm		Ursprung: 20.22.7.28				

Teile zum Kohlenkasten.

16.50.