

Sämtliche Teile sind zu zeichnen: S. Ob. Ob. B. Ob² (bis 5)

Ausrüstungsliste

(Schür- und Werkzeuge.)

Pos.	Stk.	Benennung	Material.	Bemerkung.
X	1	Feilhaken	St. Eisen	
Y	1	Zwickzange	"	
Z	1	Postzange	St. Eisen	
a	1	Kohlenhache	"	
b	1	Feinhaken	Stech. Eisen	
b	1	Schlackenschanfel	"	
c	1	Postkopis	"	
d	1	Postklaten	"	
e	1	Kohlenschanfel	"	
f	2	lange Drechselzange	"	die Enden härten.
g	1	Robypropfenzange	"	
h	6	Robypropfen.	"	3 große 3 kleine
i	1	Flachzange	"	
k	1	Sandschanfel	"	
l	1	kurzes Drechselisen	"	an den Enden härten
m	1	Handbeil	"	
n	3	Durchschläge	Stahl	
o	2	Schraubenzieher	"	
p	1	Meißelhammer	Eisen	
q	1	Kupferhammer	Kupfer	
r	1	Handhammer	Stahl	
s	1	Vorschlaghammer	"	
t	1	Hesselhammer	"	
u	2	Feilen	"	10 Vorfeile 10 Schlächtf.
v	2	Flachmeißel	"	1 St. Vorfeile 1 St. Schlächtf.
w	1	Kreuzmeißel	"	

Sp. Sck.	Gegenstand	Material	Bemerkung.
b	1 Kisten für Feuerwasserstände	Stahl	in den Kisten 2 Reserve Glasflaschen mit 4 @ Wasserbeständigem m. St. m. 1/2 kg. 88. 10mm. 1142
i	2 Robypropfen	Stech. Eisen	3 große 3 kleine
d	2 Durchschläge	Stahl	an den Enden härten

