



**Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten
nach dänischer Tabelle.**

Stückzahl	Bezeichnung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell	Werkzeug	Bohrung	roh fertig	Arbeit	Switzschl.
2	Schrauben 5/8"		F.L.E.							
2	Muttern 5/8"		F.L.E.							
10	Splitschrauben 5/8"									
4	Splinte			Vorr.						
4	Ringe			" 346 a						
4	Bolzen			" 260						
2	Hebel			" 304 E						
2	Splinte			Vorr.						
2	Muttern 3/8"									
2	Schrauben 3/8"									
2	Stützen									
2	Halter			Vorr. 523						
2	Kegel Stifte			" 509 E						
2	Gabelstücke		F.L.E.	" 804 E						
2	Dichtungslinsen		R.G.	" 710						
2	Splinte		M.							
2	Muttern 1/2"		R.G.	Stange						
2	Ventilstangen									
2	Überwurfmuttern									
2	Stopfbuchsen			Vorr. 804 E						
2	Ventile			" 804 E						
2	Verschlußschrauben			" 804 E						
2	Ventilgehäuse		R.G.							

C 0 c		Stückzahl		Bezeichnung		Teil		Werkstoff		Bemerkungen		Modell		Werkzeug		Bohrung		roh fertig		Arbeit		Switzschl.	
Zeichnung ist genehmigt mit Schr.Nr.		Gesch.Nr.		Hauptzeichnung an:		2. Ausfertigung an:		3. Ausfertigung an:		4. Ausfertigung an:		Zusätzliche Zeichnungen:		Nr.		Aufschrift:		4-02 Dampfentnahmeröhren		4-01 Führerstandsanordnung		4-02 Dampfventil z. Hilfsbläser u. z. Schenkerpress.	
Anderungen		geändert		Schr.Nr.		Datum		von		am		gegr.		Nr.		Aufschrift:							
Name		1-B-		Henschel																			
Henschel & Sohn G.m.b.H.		CASSEL		Abteilung: 7.B.2.																			

Strahlpumpendampfventil. 156