



Anbringelse af Foringer  
 paa Skimplader til Tendere  
 til

Loko: Litra L, D, S No 601-651, 36.  
 Kun til Reparationer.  
 Kjøbenhavn, November 1905.

De danske Statsbaner.  
 Direktionen for Maskinafdelingen.

den 19/11 1905

Guldet instrøet ikke mere

H. S. 13b.

*[Small handwritten notes]*

ho. skal ingen af  
 zes: for Skimplad  
 H. S. 13.