



LON 4.351-1
1/2" kontraventil*

*Kontraventilen skal have ventileggle af bronze, og denne forsynes med en fjeder. Kontravent. kan leveres fra Brdr. Johansen, katalog nr. 3962

Tids behold. manom.

9/13 kobberør

Hertil hører plan II
Plan. I

Forandringer	Tryklufttræ til fløjte A	22/2-57	E. S.	C. Førerbremseventil og ændring af rørforbindelser indført i H.T. Nr. 1024/161 5/10-61	1/2-61	C
	Ind.-Loko Q indl.	1/3-57				
	Ny kalke B	10/5-57				
Danske Statsbaner. Maskinafdelingen.				Målestok 1:5 Tegner P. S. Frichs. Nr. 9L-23.020 Indt. dato		
Armaturarrangement. D-Tenderloko-Litra Q og QII				BIC QII 23.020		