



| Stückzahl | Einsparung für eine Lokomotive | | | Materialbedarf für eine Lokomotive | |
|-----------|--------------------------------|----------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| | Benennung | Material | Benennung | Zahl | Dimensionen und Maßangaben |
| 1 | Gehäuse | 1 | Stahl | | |
| 1 | Verschleißdeckel | 2 | Stahl | | |
| 1 | Kolben mit Stange | 3 | St. E. | | |
| 1 | Osse | 4 | " | | |
| 1 | Ventil | 5 | Stahl | | |
| 1 | Stift | 6 | St. | | |
| 1 | Verschleißschraube | 7 | Stahl | | |
| 1 | Verschleißschraube | 8 | St. | | 115 |
| 1 | Schraube | 9 | St. | | |
| 1 | Ring | 10 | St. | | |
| 1 | Überwurfsmutter | 11 | Stahl | | |
| 1 | Starter | 12 | St. E. | | |
| 4 | Schrauben | 13 | " | | |
| 4 | " | 14 | " | | |
| 8 | Nentlen | 15 | " | | |
| 1 | Ventiltangel | 16 | Stahl | | |
| 1 | " | 17 | St. | | |
| 1 | Propfen | 18 | Flusseisen | | |

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
 FÜR DIE SÜDFÜRSTENSCHE EISENBH
 FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024- BETRIEBS № 1-7
 Henschel & Sohn, Cassel 1910