



Vorschläge Zeichnungen

Benennung	Auftr.	Auftr.	Auftr.
Kornmehrsieb	61192		
Flansche zum Heißleitung	55734		
Abblende	85669		

Schlüsseltabelle  
 Sehr. Schlüssel n. N.B.L. v. 1892

Stückliste

Stk.	Pos.	Mat.	Benennung	Bemerkung	Kl.	Schabl. No.	Modell	Spezial WERKZE
1	1	R.G.	Ventilkäuse	bei B bearbeiten		11007	vorh.	M 8671
1	2	"	Abwehrventilkegel	ganz		11008	"	
1	3	"	Spindel	"		11009	"	
1	4	"	Scheibe	vom Stabdraht				
1	5	"	Mutter	3/8" u. 2.				
1	6	"	Verschraubung	ganz bearbeiten		11010	"	
1	7	"	Überwurfmutter	"		8758	"	
1	8	"	Handrad	"		11011	"	
1	9	"	Hülse	bei B		11012	"	
1	10	"	Ventilkegel	ganz		11013	"	
1	11	"	Druckvorrichtung	"		11014	"	
1	12	"	Stift zur Druckvorrichtung	"		11015	"	
1	13	"	Dreiweg-Kahnkanten	ganz bearbeiten		11016	"	
1	14	"	Scheibe	vom Stabdraht				
1	15	"	Stapfhülse	ganz bearbeiten		8773	"	
1	16	M 35	Teiler	Auf 1/2 mm einstellen				
1	17	M 35	Mutter	3/8"				
1	18	"	Montierwinde	3/8" x 45 Lg.				
1	19	"	Mutter	3/8"				
1	20	M	Massenzugseile	5 mm				
1	21	M 35	Kegel	"				
1	22	Wz.	Wolzgriff mit Messingwinde	vom L. n. B. 374/41 Pos. 2.				
1	23	R. G.	Mutter	3/8"				
1	24	"	Grundring	vom Stabdraht				
1	25	M 35	Stift	"				
1	26	R. G.	Überwurfmutter	U. L.		8757	vorh.	
1	27	K.	Dichtungsring	"				
1	28	Abd.	Dichtungsscheibe	"				

Für Com 61192 besteht die Legierung für Nabe Ventile ect. aus:  
 88 Teile Kupfer, 10 Teile Banca-Zinn, 2 The 5% Phosphorkupfer.

Besteller	Auftrag	Ort	Datum	B. Stelle
192 Norddeutsche	1666 1mal	mit Zeichn. A	15.10.92	
192 Hannoversche	1666 1mal	mit Zeichn. A	15.10.92	
192 Bremer	1666 1mal	mit Zeichn. A	15.10.92	
192 Hamburg	1666 1mal	mit Zeichn. A	15.10.92	
192 Lübeck	1666 1mal	mit Zeichn. A	15.10.92	

Ventil zur Dampfheizung  
 A. BORSIG BERLIN  
 55  
 567