



Venstre Akselkasse som vist  
Højre do. modsat.

M.Tgv. 13 OKT. 1952

16	LON. 12.471.	Smørerør.
15	LON. 12.48.	Vandåftapningsv.
14	NL 169 d.	Smørepude.
10-11	P.58 e.	Smøredæksel.
5-9	P.58 d.	Løjepande m.m.
3-4	P.58 c.	Underleje og Lejner.
1-2	P.58 b.	Akselkasse
Pos. Nr	Se Tegn. Nr.	

Hertil hører Detailtegn.

2	Smørerør (Kun ved forreste Akselk)	17		
80	Kobbernagler 8mm.	13	Kobber	
2	Træprop (Kun ved bageste Akselk)	12	Træ	
Stykk	Genstand	Nr.	Material	
Kilestykke ænd. mm A 17-3-44		Smørepude tegn. ænd. D 28-49 JM.		
Svejseliste ænd. Smørerør og Vandåftapning indf. B 19-1-48 JM.		Dæksel ænd. Lejepande vendt E 14-10-49 JM.		
Knast indf. for Bæreslykke C 3/16 48 ES.		Lejre ænd. F 9-5-51 SP 17.		
		Multi underleje ænd. G 2-10-52 JM.		
		Vaalst 28-1-48 JM.		
		Rev. 3/2-44		
		Godk.		
		1:1		
		A B C D E F G		
		P.58a.		
		Akselkasse med ipresset Pand til Drivhjul.		
		Loko. Ltr. R og PR.		