



3	P 58c	Leine
13	LON 12.48	Yanag-vinding
12	P 58d	Pos. 11, 12
11	LON 12.48	Smører
10	P 58e	Smøredæksel
9	NL 169 d	Smørspude
8	P 58g	Filtering Pos. 2
7	P 58d	Pos. 6, 7, 8, 9
6	P 58d	Pos. 6, 7, 8
5	P 58g	Underleje Pos. 1
Se tegn Nr.		
Hertil hører Detailtegn.		

4	Mellelemgåsklod	4	Akselbol
8	Lejner	3	Lejnerne 3573 P 58c
4	Lejgerende	2	Lejnerne 3537
4	Akselkasse	1	Skruer 3536
Styktal	Genstand	Nr	Materiale
Ny Tegning A 17-8-48 7M			
Køst med 100 Bolter B 3/4 12 ES			
Smørspude med 100 Bolter C 3/4 12 7M			
Dæksel med 100 Bolter D 3/4 12 7M			
Lejner med 100 Bolter E 3/4 12 7M			
Danske Statsbaner Maskinafdelingen			
Drivhjulakselkasse uden iersede Pindar for Utr. P.			
1:1			
A. B. C. 12			
P 58			