




| Durchführung für eine Lokomotive |          |             |             | Anzahl der Stellen für ein Lokomotiv |             | Zusatz   |             |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Bezeichnung                      | Material | Bezeichnung | Bezeichnung | Material                             | Bezeichnung | Material | Bezeichnung |
| 2 Vor- und Rückwärtsschleifer    | St. E.   |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Rückwärtsschleifer             | St. E.   |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Schrauben mit 1/2" Gew.        | " "      |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Schrauben                      | St. E.   |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Beschleunigungsventile         | St. E.   |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Beschleunigungsventile         | " "      |             |             |                                      |             |          |             |
| 2 Umkehrventile                  | " "      |             |             |                                      |             |          |             |
| 16 Schrauben                     | " "      |             |             |                                      |             |          |             |
| 8 Schrauben                      | " "      |             |             |                                      |             |          |             |



Vorderer Zylinderdeckel

1/2 10  
für die Ostjyske Eisenbahn, Kopenhagen

Fab. No. 1001/32