Hinten

Vorn







Schmierloch sitzt in beiden Hebeln nach oben!



Buchsen durch Einsetzen härten!

Jahrgang:

Auftr.-Nr.	Fabr.-Nr.	Anz.	Stück	Satz	Ersatz	Teil	Besteller	Bemerkungen	Datum	Unterschrift Büro	Unterschrift Betrieb

| | | | | | | | | | | |