

Da. N^o 4

Tilsynsbog for Dampkedel

mærket *Nr 10689.*

Revisjonsbøger

Ind- og udvendig Besigtelse d. 9/6 1943.

Kedlens ~~Murværk~~ ~~var~~ Beklædning var ikke fjernet under Besigtelsen.

~~Kedlen blev befaret saavel indvendigt som udvendigt (i alle pas-
sable Dele af Trækkene).~~

Kedlen kunde ikke befares indvendigt, men blev undersøgt ind-
vendigt i saa vidt Omfang som muligt ved Indblik gennem Mandehul
og Rensehuller.

Ved Besigtelsen fandtes ^{intet} følgende at bemærke:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Korbaek d. 9-6 1943,

Ar. E. Jensen

Fabrikinspektor
Kedelbesigtelsesmand.

Ind- og udvendig Besigtelse d. 18/8 1947

Kedlens ^{Murværk} ~~var~~ Beklædning var ikke fjernet under Besigtelsen.

Kedlen blev befaret saavel indvendigt som udvendigt (i alle passende Dele af Trækkene).

Kedlen kunde ikke befares indvendigt, men blev undersøgt indvendigt i saa vidt Omfang som muligt ved Indblik gennem Mandehul og Rensehuller.

Ved Besigtelsen fandtes ^{intet} følgende at bemærke:

2 Vildbrønde ved Samlingen v. Side
mellom Rørpladen og Svøb i Fyrbø
lige over Risten & Røstels borbordet.
Pan ventuel er bades med 20
Stær

Rørbor d. 18-8 1947

Chr. S. Jensen

Fabrikinspektør
Kedelbesigtelsesmand.