



Bronze-Legierung: 78% Cu, 10% Blei, 10% Bancazinn  
2% Phosphorkupfer mit 5% Phosphorgehalt



Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anzahl	Stückliste	Teil	Bestellung und Ausstattung	Bemerkungen	Jahrgang		
							Liefer-tag	Unterschrift und Tag	Betrieb
	21254/158	5	a	15	10. H-T. Lok.				

8	Splint 4x22	20	St						
8	Niederung 14x 1/2 Din 127	19	St						
8	Sechsk. Schrauben 1/2 x 55	18	St						
2	Dichtung	17	Ge						
2	Deckel zum Unterkasten	16	Ge						
4	Flächeinlage	15	Flz						
4	Plätter	14	St						
2	Bolzen	13	St						
2	Stämmrolster	12	Plsch						
4	Rohr 13x109	11	C-Cu						
4	Rohr 13x110	10	C-Cu						
2	Dichtscheibe 219x2	9	C-Cu	Vorrat 336					
2	Sechsschraube 1/2 x 75	8	St						
2	Sechsschraube 1/2 x 20	7	St						
4	Gleitschuhe	6	Br						
4	Bolzen	5	St						
2	Ausguß	4	Hm						
2	Lagerschale	3	Br						
2	Unterkasten	2	Ge						
2	Richtlagerkasten	1	St						

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Lassenk.	Schablone	roh ist fertig	1st. Isoli. Stückgewicht	Arbeitsverteilung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Nr.	Teil	Anderungen Art der Änderung	Ischr. Nr.	Tag	geändert von	um	geprüft	Zugehörige Zeichnungen Aufschrift
								12.25. Achslagerdeckel
								12.32. Achslagerführung

Gezeichnet: [Signature]  
Geprüft: [Signature]  
Normgeprüft: [Signature]

**HENSCHEL & SOHN** G.m.b.H.  
**KASSEL.**  
Abteilung: L. B. III

**Achslager**  
für vordere Kuppelachse

**12.18**