



2	bladfjeder	90x25x0,75 tp.6X-848	25	fj. st.	25x0,75x190		
1	filt	850x200x3	26	filt	købes		
16	møtrik	1/4"	23	st. 37	magasin		
32	træskruer	unders. 3/4" x nr. 6	22	st. 37	—		
100	—	linseh. 1 1/2" x nr. 8	21	messing	—		
24	—	rundh. 1/2" x nr. 6	20	—	—		
8	—	rundh. 3/4" x nr. 10	19	—	—		
16	—	unders. 1/2" x nr. 6	18	—	—		
8	—	rundh. 5/8" x nr. 4	17	messing	—		
16	træskruer	1" x nr. 10	16	st. 37	—		
16	skruer	unders. 1/4" x 43	15	—	—		
40	—	— 1/4" x 28	14	—	—		
28	skruer	unders. 1/4" x 52	13	st. 37	magasin		
4	lister	13x16x845	12	eg	købes		
4	lister	100x16x780	11	—	—		
4	bundstykker	49x25x800	10	—	—		
4	rammetræ	41x50	9	eg	—		
4	lodlægger	62x55x1200	8	lyrretne	—		
4	overkarm	48x57x776	7	—	—		
8	sidestykker	41x57x778	6	—	—		
8	sidestykker	41x57x975	5	lyrretne	købes		
4	skinner	25x2x690	4	st. 37	25x2x2800		
8	ophængningsbeslag	36x20x9	3	messing	Scandia tegn. 78-23, pos. 2		
6	bladfjeder	70x20x1	2	fosforbr.	Scandia tegn. 78-23, pos. 1		
24	bladfjeder	150x10x1,5	1	fj. st.	78-23, pos. 1		
Stk.	Betegnelse	Pos.	Material	Model nr. eller	Kvalitet	Material	Model nr. eller
Tegn. N.T.I.	Rev. E.P. 24/10 57	Rev. J.B.	Hålestatok:	1-1-1-2-1-5			
Dato	Rettelser	Indeks					
				FRICHS			
Anvendelse				Skjematisk nr.			
Diesel-el. 750hk.loko.				9495 I og II			
Tegningens betegnelse				Tegningens nummer			
Sidevindue i førerrum.				301L-5-112			
				Indeks:			